

# Starfrit

## BALANCE DE CUISINE DIGITALE



MODE D'EMPLOI

### SPÉCIFICATIONS

- Plateforme de pesée en verre
- Mesure non seulement le poids des aliments mais aussi le volume du lait et de l'eau
- Conversion des unités de mesures
  - Poids : grammes, livres et onces
  - Volume : millilitres et onces
- Conversion automatique mesure métrique / impériale
- Fonctions remise à zéro et tare
- Indicateurs de pile faible et de surcharge
- Arrêt automatique après deux minutes d'inactivité ou arrêt manuel
- Capacité : 5 kg / 11 lb
- Précision : 1 g / 0,1 oz


### PILE

- Nécessite une pile 3V au lithium (incluse).
- Retirer la pellicule isolante avant l'utilisation.

### REMPLEUR LA PILE

- 
- Ouvrir le compartiment à pile situé sous la balance.
  - Retirer la pile usagée à l'aide d'un objet pointu, tel qu'illustré sur l'image ci-jointe.
  - Installer la nouvelle pile en déposant un côté de celle-ci sous le rebord du boîtier. Exercer ensuite une légère pression sur l'autre côté de la pile afin qu'elle soit bien en place et ne puisse bouger.
  - Refermer le couvercle du compartiment à pile.

### ÉCRAN ACL




### CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE

La balance a une fonction de conversion automatique qui vous permet de peser des unités en métrique et en impérial. Vous pouvez choisir la mesure désirée en appuyant sur le bouton de conversion d'unité à l'arrière de celle-ci (comme le montre l'image de gauche).


### BOUTONS

- ZERO** Activer (ON) / Éteindre (OFF) / Fonctions remise à zéro et tare
- MODE** Fonctions mode et conversion d'unité de mesure


### MODE DE FONCTIONNEMENT



### MODE DE PESÉE DU POIDS




### MODE DE PESÉE DU VOLUME



### FONCTIONS REMISE À ZÉRO ET TARE


Les fonctions remise à zéro et tare vous permettent de peser de manière consécutive et ce, sans avoir à retirer l'article qui se trouve déjà sur la plateforme. À titre d'exemple, si vous utilisez un bol, ces fonctions vous permettent de peser le contenu du bol sans y additionner le poids du bol lui-même. Appuyer sur le bouton **ZERO** pour utiliser ces fonctions.




### Fonction tare

**Fonction tare**  
 Quand le poids de l'item pesé est supérieur à 200 g (7 oz), l'écran ACL indiquera « 0 g » chaque fois que vous appuyez sur le bouton **ZERO**. L'icône "T" apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran, indiquant que la fonction tare est activée. La capacité maximale de la balance sera alors réduite du poids de la valeur du poids total pesé.  
 Sous cette dernière condition, si vous appuyez sur le bouton **ZERO**, vous verrez la somme de tous les poids enregistrés.

### MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE ET MANUELLE



### INDICATEURS DE PILE FAIBLE ET DE SURCHARGE



### CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Toujours utiliser la balance sur une surface plane et solide.
2. Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide.
3. Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. Surtout, NE PAS immerger la balance dans l'eau.
4. Toutes les pièces de plastique devraient être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec du gras, des épices, du vinaigre et des aliments aromatisés et/ou colorés. Éviter tout contact avec du jus d'agrumes.
5. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs sur la balance.
6. NE PAS utiliser à des fins commerciales.

**Starfrit.com**  
  
[facebook.com/starfrit](https://facebook.com/starfrit)

INSCRIVEZ-VOUS À L'INFOLETTRE POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !