



ÉCRAN DEL

-




-

www.english-test.net

- Bouton lorsque la balance est activee « ON »**
Éteindre (OFF) / Fonctions remise à zéro et tare.
 - UNIT** Fonctions mode et conversion d'unité de mesure.

FONCTIONS REMISE À ZÉRO ET T



- La balance s'éteindra automatiquement s'il y a aucune opération ou chargement de poids pendant deux minutes.

Afin de maximiser la durée de vie des piles, il est recommandé d'éteindre manuellement la balance. Appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes et la balance s'éteindra.



surface plane et solide. (7-52) 50 mmo.

11. *What is the primary purpose of the following statement?*

l'écran ACL indiquera « 0 g »



- LO** Les piles sont faibles, veuillez les remplacer.

supérieur gauche de l'écran,




- La balance est surchargée. Pour ne pas l'endommager,

réduite du poids de la valeur



- maximale de cette balance est 5 kg / 11 lb.

AUTOMATIQUE ET MANUELLE **CONSEILS D'UT**



FAIBLES ET DE SURCHARGE

